

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
102	GX-B1343/21-9-23007	2023. 4. 27	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 矿井总风量：18833.0m<sup>3</sup>/min。</li> <li>2. 主通风机风量：19114.9m<sup>3</sup>/min。</li> <li>3. 矿井有效风量：14099.8m<sup>3</sup>/min。</li> <li>4. 矿井有效风量率：73.8%。</li> <li>5. 机站风量：东1风井-40m水平通风机组：5950.4m<sup>3</sup>/min；西风井-90m水平通风机组：6116.3m<sup>3</sup>/min；东1风井+7m水平通风机组：5291.0m<sup>3</sup>/min；-334m水平通风机：506.9m<sup>3</sup>/min；-349m水平通风机：621.5m<sup>3</sup>/min；-400m水平通风机：628.8m<sup>3</sup>/min；</li> <li>6. 机站风压：：东1风井-40m水平通风机组：1095Pa；西风井-90m水平通风机组：1179Pa；东1风井+7m水平通风机组：1063Pa；-400m水平通风机：815Pa；</li> <li>7. 矿井通风阻力：东2风井-东1风井通风系统：1051.5Pa；副井-西风井通风系统：1100.1Pa；斜坡道-东1风井通风系统：1030.0Pa；副井-主井通风系统：783.6Pa。</li> </ol>	 <p>2023.03.08</p>
103	GX-B1347/21-9-23008	2023. 4. 27	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 风量（风速）合格率：80%，大于65%，合格；</li> <li>2. 风质合格率：100%，大于90%，合格；</li> <li>3. 作业环境空气质量合格率：100%，大于60%，合格；</li> <li>4. 矿井有效风量率73.8%，大于60%，合格；</li> <li>5. 风机全压效率为72.4%，大于70%，合格；</li> <li>6. 风量供需比1.48，符合<math>1.32 \leq \beta \leq 1.67</math>要求，合格；</li> <li>7. 综合指标86.8%，大于72%，合格。</li> </ol>	 <p>2023.03.08</p>
104	GX-B1343/21-9-23013	2023. 4. 28	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 矿井总风量：6145.4m<sup>3</sup>/min；</li> <li>2. 主通风机风量：6298.5m<sup>3</sup>/min；</li> <li>3. 矿井有效风量：3849.3m<sup>3</sup>/min；</li> <li>4. 矿井有效风量率：61.1%；</li> <li>5. 机站风量：6298.5m<sup>3</sup>/min；</li> <li>6. 机站风压：812Pa；</li> <li>7. 矿井通风阻力：759.9Pa。</li> </ol>	 <p>2023.4.28</p>