

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
347	GX-B1310/21-3-23163	2023年8月28日	未发现超过 $\Phi 2\text{mm}$ 当量直径的缺陷。	
348	GX-B1428/21-3-23029	2023年8月28日	无缺陷迹痕显示。	
349	GX-B1515/22-3-23001	2023年8月30日	所检项目合格	

350	GX-B1310/21-3-23160	2023年8月30日	未发现超过 \varnothing 2mm当量直径的缺陷	
351	GX-B1310/21-3-23161	2023年8月30日	未发现超过 \varnothing 2mm当量直径的缺陷	
352	GX-B1328/20-3-23204	2023年8月30日	本次共检绝缘手套4只，4只绝缘手套合格。	
353	GX-B1328/20-3-23205	2023年8月30日	本次共检绝缘鞋4只，4只绝缘鞋合格。	

354	GX-B1313/21-3-23077	2023. 8. 30	所检项目合格	
355	GX-B1328/20-3-23197	2023. 8. 30	本次共检绝缘手套76只，76只绝缘手套合格。	
356	GX-B1328/20-3-23198	2023. 8. 30	本次共检绝缘鞋70只，70只绝缘鞋合格。	

357	GX-B1328/20-3-23187	2023. 8. 30	合格	
358	GX-B1328/20-3-23189	2023. 8. 30	合格	
359	GX-B1323/21-3-23287~23290	2023. 8. 31	<p>本次共检三相交流电动机4台，4台三相交流电动机所检项目合格。</p> <p>。</p>	