

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
15	GX-B1370/21-9-23020	2023年10月23日	<p>存在问题：</p> <p>1、二氧化碳调校记录中，二氧化碳传感器报警值填写错误。</p> <p>2、安全监控设备台账中仅有一氧化碳、风速、温度、甲烷传感器设备信息，缺少其它模拟量、开关量及分站、电源等监控设备信息。</p> <p>建议：加强甲烷超限断电闭锁和故障闭锁功能维护。</p>	