


序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
105	GX-B1598/21-2-23163	2023. 12. 3	实测钢丝绳有效截面积损失百分比最大为0.82%，小于5%为正常。	 <p>A photograph showing two workers in red hard hats and grey work clothes inspecting a steel cable on a blue metal structure. The date '2023/11/20' is visible in the bottom right corner of the image.</p>
106	GX-B1598/21-2-23164	2023. 12. 3	实测钢丝绳有效截面积损失百分比最大为0.94%，小于5%为正常。	 <p>A photograph showing a worker in a red hard hat and grey work clothes inspecting a steel cable on a blue metal structure. The date '2023/11/20' is visible in the bottom right corner of the image.</p>
107	GX-B1598/21-2-23165	2023. 12. 3	实测钢丝绳有效截面积损失百分比最大为0.64%，小于5%为正常。	 <p>A photograph showing a worker in a red hard hat and grey work clothes inspecting a steel cable on a blue metal structure. The date '2023/11/20' is visible in the bottom right corner of the image.</p>

108	GX-B1598/21-2-23166	2023. 12. 3	实测钢丝绳有效截面积损失百分比最大为0.79%，小于5%为正常。		
109	GX-B1598/21-2-23167	2023. 12. 3	实测钢丝绳有效截面积损失百分比最大为0.50%，小于5%为正常。		
110	GX-B1598/21-2-23168	2023. 12. 3	实测钢丝绳有效截面积损失百分比最大为0.41%，小于5%为正常。		

111	GX-B1598/21-2-23169	2023. 12. 3	实测钢丝绳有效截面积损失百分比最大为0.68%，小于5%为正常。	
112	GX-B1598/21-2-23170	2023. 12. 3	实测钢丝绳有效截面积损失百分比最大为0.76%，小于5%为正常。	
113	GX-B1598/21-2-23150	2023. 12. 3	实测钢丝绳有效截面积损失百分比最大为1.52%，小于5%为正常。	

114	GX-B1598/21-2-23151	2023. 12. 3	实测钢丝绳有效截面积损失百分比最大为1.13%，小于5%为正常。		
115	GX-B1598/21-2-23152	2023. 12. 3	实测钢丝绳有效截面积损失百分比最大为1.30%，小于5%为正常。		
116	GX-B1598/21-2-23153	2023. 12. 3	实测钢丝绳有效截面积损失百分比最大为1.28%，小于5%为正常。		

117	GX-B1598/21-2-23154	2023. 12. 3	实测钢丝绳有效截面积损失百分比最大为1.25%，小于5%为正常。		
118	GX-B1598/21-2-23155	2023. 12. 3	实测钢丝绳有效截面积损失百分比最大为1.41%，小于5%为正常。		
119	GX-B1598/21-2-23156	2023. 12. 3	实测钢丝绳有效截面积损失百分比最大为1.64%，小于5%为正常。		

120	GX-B1304/21-2-23015	2023. 12. 5	综合判定：合格。	
121	GX-B1598/21-2-23157	2023. 12. 4	实测钢丝绳有效截面积损失百分比最大为0.88%，小于5%为正常。	
122	GX-B1598/21-2-23158	2023. 12. 4	实测钢丝绳有效截面积损失百分比最大为0.74%，小于5%为正常。	

123	GX-B1598/21-2-23159	2023. 12. 4	实测钢丝绳有效截面积损失百分比最大为0.65%，小于5%为正常。	
124	GX-B1598/21-2-23160	2023. 12. 4	实测钢丝绳有效截面积损失百分比最大为0.71%，小于5%为正常。	
125	GX-B1598/21-2-23161	2023. 12. 4	实测钢丝绳有效截面积损失百分比最大为1.06%，小于5%为正常。	

126	GX-B1598/21-2-23162	2023. 12. 4	实测钢丝绳有效截面积损失百分比最大为0.95%，小于5%为正常。		
127	GX-B1302/23-2-23008	2023. 12. 4	综合判定：合格。		
128	GX-B1302/23-2-23009	2023. 12. 4	综合判定：合格。		

129	GX-B1302/23-2-23010	2023. 12. 4	综合判定：合格。			
-----	---------------------	-------------	----------	--	---	--