

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
1	GX-B1526/20-9-24004	2024年8月1日	3下煤层 103下04胶运顺槽 煤层瓦斯压力 (MPa) 0.33 煤的坚固性系数 1.51 瓦斯放散初速度 (mmHg) 1.8 煤的破坏类型 II 煤层瓦斯含量 (m ³ /t) 1.28~1.38	/
2	GX-B1371/21-9-24035	2024年8月1日	存在问题： 1、监测监控设备未定期进行调校。 2、无传感器调校记录表、报警记录月报表。 建议：加强传感器日常维护及调校。 除上述问题外，其余所检项目合格。	