

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
1	GX-B1341/24-8-24038	2024. 8. 7	综合判断：合格	
2	GX-B1341/24-8-24039	2024. 8. 7	综合判断：合格	
3	GX-B1343/21-8-23017	2024. 8. 7	矿井通风阻力：副井通风系统 1910.7 Pa；主竖井通风系统 1700.6 Pa	

4	GX-B1347/21-8-23017	2024. 8. 7	综合指标：85.8%，大于72%，合格。	 <p>2024-07-21</p>
5	GX-B1341/24-8-24036	2024. 8. 8	综合判断：合格	 <p>2024年7月20日</p>
6	GX-B1341/24-8-24037	2024. 8. 8	综合判断：合格	 <p>2024年7月20日</p>

7	GX-B1343/21-8-23016	2024. 8. 8	矿井通风阻力：SJ2竖井通风系统1079. 2Pa，地表风井通风系统870. 7Pa	 <p>2024年7月20日</p>
8	GX-B1347/21-8-23016	2024. 8. 8	合指标88.6%，大于72%，合格	 <p>2024年7月20日</p>
9	GX-B1341/24-8-24035	2024. 8. 8	综合判断：合格	

10	GX-B1343/21-8-23015	2024. 8. 8	<p>矿井通风阻力：-280m中段通风系统954.6Pa；-400m中段通风系统978.0Pa。</p>	 <p>2024-07-24</p>
11	GX-B1347/21-8-23015	2024. 8. 8	<p>综合指标：90.6%，大于72%，合格。</p>	 <p>2024-07-24</p>
12	GX-B1371/21-8-24003	2024. 8. 8	<p>除监测监控设备未定期进行调校、无传感器调校记录表外，其他所检项目合格</p>	 <p>2024年7月24日</p>