

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
26	GX-B1328/20-P-23052	2023.10.13	本次共检绝缘手套100只，100只绝缘手套合格。	
27	GX-B1328/20-P-23053	2023.10.13	本次共检绝缘鞋70只，70只绝缘鞋合格。	
28	GX-B1328/20-P-23054	2023.10.13	本次共检验电器40支，40支验电器合格。	


29	GX-B1328/20-P-23055	2023.10.13	<p>本次共检携带式接地和接地短路装置20套，20套携带式接地和接地短路装置合格。</p> <p>。</p>	 <p>2023.9.26</p>
30	GX-B1328/20-P-23056	2023.10.13	<p>本次共检绝缘杆20套，20套绝缘杆合格。</p>	 <p>2023.9.26</p>
31	GX-B1428/21-P-23034	2023.10.13	<p>无缺陷迹痕显示。</p> <p>。</p>	 <p>2023.9.25</p>

32	GX-B1428/21-P-23035	2023. 10. 13	无缺陷迹痕显示。 。	
33	GX-B1310/21-P-23136	2023. 10. 13	未发现超过 $\Phi 2\text{mm}$ 当量直径的缺陷。 。	
34	GX-B1310/21-P-23137	2023. 10. 13	未发现超过 $\Phi 2\text{mm}$ 当量直径的缺陷。 。	

35	GX-B1417/22-P-231470	2023.10.17	综合判定：合格。 。	
36	GX-B1417/22-P-231471	2023.10.17	综合判定：合格。 。	
37	GX-B1495/20-P-231097	2023.10.18	所检项目合格。	

38	GX-B1499/21-P-23115	2023.10.18	吨水百米电耗不经济，其余所检项目合格。	
39	GX-B1499/21-P-23116	2023.10.18	吨水百米电耗不经济，其余所检项目合格。	
40	GX-B1499/21-P-23117	2023.10.18	吨水百米电耗不经济，其余所检项目合格。	

41	GX-B1308/21-P-23025	2023. 10. 18	所检项目合格。	
42	GX-B1598/21-P-23001	2023. 10. 18	实测钢丝绳有效截面积损失百分比最大为1.38%，小于5%为正常。	
43	GX-B1598/21-P-23002	2023. 10. 18	实测钢丝绳有效截面积损失百分比最大为1.18%，小于5%为正常。	

44	GX-B1598/21-P-23003	2023.10.18	实测钢丝绳有效截面积损失百分比最大为1.80%，小于5%为正常。		
45	GX-B1598/21-P-23004	2023.10.18	实测钢丝绳有效截面积损失百分比最大为1.71%，小于5%为正常。		
46	GX-B1495/20-P-231098-231104	2023.10.19	本次共检高压开关柜7台，7台高压开关柜所检项目合格。		

47	GX-B1495/20-P-231105~231106	2023.10.19	所检项目合格。	
----	-----------------------------	------------	---------	---