

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
543	GX-B1312/20-Y-23001~23004	2023年1月18日	所检项目合格	
544	GX-B1312/20-Y-23005~23007	2023年1月18日	所检项目合格	

545	GX-B1312/20-Y-23008~23011	2023年1月18日	所检项目合格	
546	GX-B1312/20-Y-23012~23016	2023年1月18日	所检项目合格	

547	GX-B1312/20-Y-23017~23020	2023年1月18日	所检项目合格	
548	GX-B1321/20-Y-23001	2023年1月28日	所检项目合格	

549	GX-B1321/20-Y-23002~23003	2023年1月28日	所检项目合格	
550	GX-B1312/20-Y-23021	2023年1月28日	所检项目合格	

551	GX-B1328/20-Y-23001--23002	2023年1月18日	所检项目合格	
552	GX-B1520/20-Y-23004	2023年1月28日	综合判定：合格。	

553	GX-B1520/20-Y-23005	2023年1月28日	综合判定：合格。	
554	GX-B1520/20-Y-23006	2023年1月28日	综合判定：合格。	

555	GX-B1520/20-Y-23007	2023年1月28日	综合判定：合格。	 A person wearing a camouflage jacket and a dark helmet is working on a piece of machinery. The machinery has various pipes and components. A yellow timestamp "2023/1/10" is visible in the bottom right corner of the image.
556	GX-B1520/20-Y-23008	2023年1月28日	综合判定：合格。	 A person wearing a camouflage jacket and a dark helmet is working on a piece of machinery. The machinery is blue and has various components. A yellow timestamp "2023/1/10" is visible in the bottom left corner of the image.

557	GX-B1417/22-Y-23001	2023年1月28日	所检项目合格	
558	GX-B1417/22-Y-23002	2023年1月28日	所检项目合格	

559	GX-B1417/22-Y-23003	2023年1月28日	所检项目合格	 <p>2023/1/11</p>
560	GX-B1417/22-Y-23004	2023年1月28日	所检项目合格	 <p>2023/1/11</p>

561	GX-B1417/22-Y-23005	2023年1月28日	所检项目合格	
562	GX-B1417/22-Y-23006	2023年1月28日	所检项目合格	

563	GX-B1417/22-Y-23007	2023年1月28日	所检项目合格	 <p>A photograph showing two workers in red hard hats and work clothes standing next to a white industrial vehicle in a factory setting. The vehicle has the number '7' and 'J-0' visible. A red banner with Chinese characters is visible in the background. A yellow timestamp '2023/1/11' is in the bottom right corner.</p>
564	GX-B1417/22-Y-23008	2023年1月28日	所检项目合格	 <p>A photograph showing two workers in red hard hats and work clothes standing next to a red industrial vehicle in a factory setting. The vehicle has the number '7' and 'J-0' visible. A red banner with Chinese characters is visible in the background. A yellow timestamp '2023/1/11' is in the bottom right corner.</p>

565	GX-B1354/20-Y-23001	2023年1月29日	合格	
566	GX-B1559/22-Y-23001	2023年1月29日	所检项目合格	

567	GX-B1559/22-Y-23002	2023年1月29日	所检项目合格	
568	GX-B1559/22-Y-23003	2023年1月29日	所检项目合格	

569	GX-B1547/20-Y-22045~22058	2023年1月29日	所检项目合格	
570	GX-B1547/20-Y-22059~22074	2023年1月29日	所检项目合格	

571	GX-B1547/20-Y-22075~22089	2023年1月29日	所检项目合格	
572	GX-B1547/20-Y-22090~22099	2023年1月29日	所检项目合格	

573	GX-B1547/20-Y-22100~22114	2023年1月29日	所检项目合格	
574	GX-B1306/21-Y-23001	2023年1月30日	合格	

575	GX-B1306/21-Y-23002	2023年1月30日	合格	 A worker wearing a red hard hat and a camouflage jacket is working on a piece of machinery. The worker is holding a tool and appears to be inspecting or adjusting a component. A yellow timestamp "2023/1/4" is visible in the bottom right corner of the photo.
576	GX-B1306/21-Y-23003	2023年1月30日	合格	 A worker wearing a red hard hat and a dark jacket is working on a piece of machinery. The worker is holding a tool and appears to be inspecting or adjusting a component. A yellow timestamp "2023/1/4" is visible in the bottom right corner of the photo.

577	GX-B1306/21-Y-22145	2023年1月29日	所检项目合格	
578	GX-B1547/20-Y-22115~22128	2023年1月29日	所检项目合格	

579	GX-B1547/20-Y-22129~22144	2023年1月29日	所检项目合格	
580	GX-B1547/20-Y-22075~22089	2023年1月29日	所检项目合格	

581	GX-B1547/20-Y-22090~22099	2023年1月29日	所检项目合格	
582	GX-B1547/20-Y-22100~22114	2023年1月29日	所检项目合格	