


序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
103	GX-B1321/20-2-23051~23060	2023. 2. 23	本次共检电力电缆10条，10条电力电缆所检项目合格。	
104	GX-B1321/20-2-23061~23065	2023. 2. 23	本次共检电力电缆5条，5条电力电缆所检项目合格。	
105	GX-B1321/20-2-23066~23070	2023. 2. 24	本次共检电力电缆5条，5条电力电缆所检项目合格。	

106	GX-B1321/20-2-23030~23035	2023. 2. 27	本次共检电力电缆6条，6条电力电缆所检项目合格。		
107	GX-B1321/20-2-23036~23044	2023. 2. 27	本次共检电力电缆9条，9条电力电缆所检项目合格。		
108	GX-B1321/20-2-23045~23050	2023. 2. 27	本次共检电力电缆6条，6条电力电缆所检项目合格。		

109	GX-B1515/22-2-23005	2023. 2. 27	除上述问题外，其余所检项目合格。	
110	GX-B1306/21-2-23012	2023. 2. 27	所检项目合格。	
111	GX-B1306/21-2-23013	2023. 2. 27	所检项目合格。	

112	GX-B1306/21-2-23014	2023. 2. 27	所检项目合格。	
113	GX-B1495/20-2-23074~23087	2023/2/27	合格	
114	GX-B1495/20-2-23088~23090	2023/2/27	合格	