

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
823	GX-B1539/22-Y-23048	2023年4月10日	所检项目合格。	
824	GX-B1539/22-Y-23049	2023年4月10日	所检项目合格。	

825	GX-B1539/22-Y-23050	2023年4月10日	所检项目合格。	
826	GX-B1539/22-Y-23051	2023年4月10日	所检项目合格。	

827	GX-B1539/22-Y-23052	2023年4月10日	所检项目合格。	 A yellow wheel loader is parked on a dirt surface. Two workers, one in a red vest and one in a grey jacket, stand in front of the loader. The background shows a clear blue sky and some distant structures. A yellow timestamp '2023/6/28' is visible in the bottom right corner of the photo.
828	GX-B1539/22-Y-23053	2023年4月10日	所检项目合格。	 A yellow wheel loader is parked on a dirt surface. Two workers, one in a grey jacket and one in a red jacket, stand in front of the loader. The background shows a clear blue sky and some distant structures. A yellow timestamp '2023/2/28' is visible in the bottom right corner of the photo.

829	GX-B1539/22-Y-23054	2023年4月10日	所检项目合格。	
830	GX-B1539/22-Y-23055	2023年4月10日	所检项目合格。	

831	GX-B1539/22-Y-23056	2023年4月10日	所检项目合格。	
832	GX-B1539/22-Y-23057	2023年4月10日	所检项目合格。	

833	GX-B1539/22-Y-23058	2023年4月10日	所检项目合格。	
834	GX-B1539/22-Y-23059	2023年4月10日	所检项目合格。	

835	GX-B1423/20-Y-232282	2023年4月11日	综合判定：合格	
836	GX-B1423/20-Y-232283	2023年4月11日	综合判定：合格	

837	GX-B1520/20-Y-23017	2023年4月11日	综合判定：合格。	
838	GX-B1423/20-Y-232288	2023年4月11日	综合判定：合格	

839	GX-B1423/20-Y-232289	2023年4月11日	综合判定：合格	
840	GX-B1517/20-Y-23010	2023年4月11日	综合判定：合格。	
841	GX-B1520/20-Y-23045	2023年4月10日	综合判定：合格	

842	GX-B1520/20-Y-23046	2023年4月10日	综合判定：合格	
843	GX-B1520/20-Y-23018	2023年4月10日	综合判定：合格	
844	GX-B1306/21-Y-23055	2023年4月10日	所检项目合格	

845	GX-B1306/21-Y-23056	2023年4月10日	所检项目合格	
846	GX-B1306/21-Y-23057	2023年4月10日	所检项目合格	
847	GX-B1306/21-Y-23058	2023年4月10日	所检项目合格	

848	GX-B1306/21-Y-23059	2023年4月10日	除风包设在室内外， 其余所检项目合格。	
849	GX-B1306/21-Y-23060	2023年4月11日	所检项目合格。	

850	GX-B1306/21-Y-23061	2023年4月11日	所检项目合格。	
851	GX-B1306/21-Y-23062	2023年4月11日	所检项目合格。	

852	GX-B1329/21-Y-23047~23059	2023年4月11日	本次共检氧化锌避雷器13组，13组氧化锌避雷器所检项目合格。 。	
853	GX-B1495/20-Y-231028~231040	2023年4月11日	本次共检高压防爆开关13台，13台高压防爆开关所检项目合格。 。	

854	GX-B1354/20-Y-23005	2023年4月11日	电网接地电容电流符合规定。	
855	GX-B1499/21-Y-23051	2023年4月11日	所检项目合格。	

856	GX-B1499/21-Y-23052	2023年4月11日	所检项目合格。	
857	GX-B1499/21-Y-23053	2023年4月11日	所检项目合格。	

858	GX-B1308/21-Y-23008	2023年4月11日	所检项目合格。	 <p>A photograph showing a worker in a purple uniform and red helmet inspecting a structure in a dark environment. The worker is holding a flashlight and looking at a metal frame. A date stamp '2023/3/17' is visible in the bottom right corner of the image.</p>
859	GX-B1306/21-Y-23052	2023年4月10日	所检项目合格。	 <p>A photograph showing a worker in a yellow safety vest and grey uniform standing next to a green truck. The worker is looking at the truck's interior. A date stamp '2023/2/22' is visible in the bottom right corner of the image.</p>

860	GX-B1306/21-Y-23053	2023年4月10日	所检项目合格。	
861	GX-B1306/21-Y-23054	2023年4月10日	所检项目合格。	

862	GX-B1306/21-Y-23047	2023年4月10日	所检项目合格。	
863	GX-B1306/21-Y-23048	2023年4月10日	所检项目合格。	

864	GX-B1306/21-Y-23049	2023年4月10日	所检项目合格。	
865	GX-B1306/21-Y-23050	2023年4月10日	所检项目合格。	

866	GX-B1306/21-Y-23051	2023年4月10日	所检项目合格。	
867	GX-B1522/20-Y-23037	2023年4月10日	所检项目合格。	

868	GX-B1522/20-Y-23038	2023年4月10日	所检项目合格。	
869	GX-B1522/20-Y-23039	2023年4月10日	所检项目合格。	

870	GX-B1522/20-Y-23040	2023年4月10日	所检项目合格。	 A photograph showing a worker in a white uniform and cap inspecting a yellow tracked excavator. The worker is standing to the left of the machine, looking at something in his hands. The excavator is yellow with black tracks and is parked on a dirt surface. The background shows a clear blue sky and some other equipment. A yellow timestamp '2023/2/27' is visible in the bottom right corner of the photo.
871	GX-B1522/20-Y-23041	2023年4月10日	所检项目合格。	 A photograph showing three workers inspecting a yellow tracked excavator. One worker in a white uniform is in the foreground, looking towards the machine. Two other workers in red jackets are standing behind him, also looking at the excavator. The excavator is yellow with black tracks and is parked on a dirt surface. The background shows a hilly, rocky landscape under a clear sky. A yellow timestamp '2023/2/27' is visible in the bottom right corner of the photo.

872	GX-B1522/20-Y-23042	2023年4月10日	所检项目合格。	
873	GX-B1521/20-Y-23114	2023年4月10日	依据GB/T 9139-2018 《土方机械 液压挖掘机 技术条件》 GB/T 7586-2018 《土方机械 液压挖掘机 试验方法》，所检项目合格。	

874	GX-B1521/20-Y-23115	2023年4月10日	<p>依据GB/T 9139-2018 《土方机械 液压挖掘机 技术条件》</p> <p>GB/T 7586-2018 《土方机械 液压挖掘机 试验方法》，所检项目合格。</p>	
875	GX-B1521/20-Y-23116	2023年4月10日	<p>依据GB/T 9139-2018 《土方机械 液压挖掘机 技术条件》</p> <p>GB/T 7586-2018 《土方机械 液压挖掘机 试验方法》，所检项目合格。</p>	

876	GX-B1521/20-Y-23117	2023年4月10日	<p>依据GB/T 9139-2018 《土方机械 液压挖掘机 技术条件》</p> <p>GB/T 7586-2018 《土方机械 液压挖掘机 试验方法》，所检项目合格。</p>	
877	GX-B1521/20-Y-23118	2023年4月10日	<p>依据GB/T 9139-2018 《土方机械 液压挖掘机 技术条件》</p> <p>GB/T 7586-2018 《土方机械 液压挖掘机 试验方法》，所检项目合格。</p>	

878	GX-B1521/20-Y-23119	2023年4月10日	<p>依据GB/T 9139-2018 《土方机械 液压挖掘机 技术条件》</p> <p>GB/T 7586-2018 《土方机械 液压挖掘机 试验方法》，所检项目合格。</p>	
879	GX-B1521/20-Y-23120	2023年4月10日	<p>依据GB/T 9139-2018 《土方机械 液压挖掘机 技术条件》</p> <p>GB/T 7586-2018 《土方机械 液压挖掘机 试验方法》，所检项目合格。</p>	

880	GX-B1521/20-Y-23121	2023年4月10日	<p>依据GB/T 9139-2018 《土方机械 液压挖掘机 技术条件》</p> <p>GB/T 7586-2018 《土方机械 液压挖掘机 试验方法》，所检项目合格。</p>	
881	GX-B1521/20-Y-23122	2023年4月10日	<p>依据GB/T 9139-2018 《土方机械 液压挖掘机 技术条件》</p> <p>GB/T 7586-2018 《土方机械 液压挖掘机 试验方法》，所检项目合格。</p>	

882	GX-B1521/20-Y-23123	2023年4月10日	<p>依据GB/T 9139-2018 《土方机械 液压挖掘机 技术条件》</p> <p>GB/T 7586-2018 《土方机械 液压挖掘机 试验方法》，所检项目合格。</p>	
883	GX-B1521/20-Y-23124	2023年4月10日	<p>依据GB/T 9139-2018 《土方机械 液压挖掘机 技术条件》</p> <p>GB/T 7586-2018 《土方机械 液压挖掘机 试验方法》，所检项目合格。</p>	

884	GX-B1521/20-Y-23125	2023年4月10日	<p>依据GB/T 9139-2018 《土方机械 液压挖掘机 技术条件》</p> <p>GB/T 7586-2018 《土方机械 液压挖掘机 试验方法》，所检项目合格。</p>	 A yellow crawler excavator with 'STG' branding on the boom. Two workers in safety vests are standing next to the machine. A yellow timestamp '2023/2/25' is visible in the bottom right corner of the photo.
885	GX-B1521/20-Y-23126	2023年4月10日	<p>依据GB/T 9139-2018 《土方机械 液压挖掘机 技术条件》</p> <p>GB/T 7586-2018 《土方机械 液压挖掘机 试验方法》，所检项目合格。</p>	 A yellow crawler excavator with '26 Abt DLG' branding on the boom. Two workers in safety vests are standing next to the machine. A yellow timestamp '2023/2/25' is visible in the bottom right corner of the photo.

886	GX-B1521/20-Y-23127	2023年4月10日	<p>依据GB/T 9139-2018 《土方机械 液压挖掘机 技术条件》</p> <p>GB/T 7586-2018 《土方机械 液压挖掘机 试验方法》，所检项目合格。</p>	 <p>A yellow hydraulic excavator with 'SDLG29' branding is shown in operation on a construction site. The machine is positioned on a dirt surface, and a worker in a high-visibility vest is visible near the base of the excavator's boom. A yellow timestamp '2023/2/25' is visible in the bottom right corner of the image.</p>
887	GX-B1521/20-Y-23128	2023年4月10日	<p>依据GB/T 9139-2018 《土方机械 液压挖掘机 技术条件》</p> <p>GB/T 7586-2018 《土方机械 液压挖掘机 试验方法》，所检项目合格。</p>	 <p>A close-up view of a person operating a hydraulic excavator. The operator is wearing a light-colored winter jacket, a dark fur hat, and a blue face mask. They are seated in the operator's cab, with their hands on the controls. A yellow timestamp '2023/2/25' is visible in the bottom left corner of the image.</p>

888	GX-B1521/20-Y-23129	2023年4月10日	<p>依据GB/T 9139-2018 《土方机械 液压挖掘机 技术条件》</p> <p>GB/T 7586-2018 《土方机械 液压挖掘机 试验方法》，所检项目合格。</p>	
889	GX-B1521/20-Y-23130	2023年4月10日	<p>依据GB/T 9139-2018 《土方机械 液压挖掘机 技术条件》</p> <p>GB/T 7586-2018 《土方机械 液压挖掘机 试验方法》，所检项目合格。</p>	

890	GX-B1521/20-Y-23131	2023年4月10日	<p>依据GB/T 9139-2018 《土方机械 液压挖掘机 技术条件》</p> <p>GB/T 7586-2018 《土方机械 液压挖掘机 试验方法》，所检项目合格。</p>	 A photograph showing a person wearing a full-body protective suit and a helmet, operating an excavator from the cab. The person is holding a control lever. A yellow date stamp '2023/2/25' is visible in the bottom right corner of the image.
891	GX-B1521/20-Y-23132	2023年4月10日	<p>依据GB/T 9139-2018 《土方机械 液压挖掘机 技术条件》</p> <p>GB/T 7586-2018 《土方机械 液压挖掘机 试验方法》，所检项目合格。</p>	 A photograph of a yellow SDI 40 tracked excavator on a construction site. Two people are standing next to the machine. A yellow date stamp '2023/2/25' is visible in the bottom right corner of the image.

892	GX-B1521/20-Y-23133	2023年4月10日	<p>依据GB/T 9139-2018 《土方机械 液压挖掘机 技术条件》</p> <p>GB/T 7586-2018 《土方机械 液压挖掘机 试验方法》，所检项目合格。</p>	
893	GX-B1521/20-Y-23134	2023年4月10日	<p>依据GB/T 9139-2018 《土方机械 液压挖掘机 技术条件》</p> <p>GB/T 7586-2018 《土方机械 液压挖掘机 试验方法》，所检项目合格。</p>	

894	GX-B1521/20-Y-23135	2023年4月10日	<p>依据GB/T 9139-2018 《土方机械 液压挖掘机 技术条件》</p> <p>GB/T 7586-2018 《土方机械 液压挖掘机 试验方法》，所检项目合格。</p>	
-----	---------------------	------------	---	---