

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
22	GX-B1363/22-A-23126	2023/5/4	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
23	GX-B1363/22-A-23127	2023/5/5	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
24	GX-B1363/22-A-23128	2023/5/5	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
25	GX-B1363/22-A-23129	2023/5/5	所检项目合格。	 A photograph showing two men in white work uniforms inspecting a large, dark-colored industrial machine. The man on the left is wearing glasses and is looking into the machine. The man on the right is also looking at the machine. The machine has a large, cylindrical component on top. A date stamp '2023/04/15' is visible in the bottom right corner of the photo. The background shows a window with a view of trees outside.

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
26	GX-B1363/22-A-23130	2023/5/5	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
27	GX-B1363/22-A-23131	2023/5/5	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
28	GX-B1363/22-A-23138	2023/5/5	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
29	GX-B1367/22-A-23042	2023/5/5	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
30	GX-B1363/22-A-23142	2023/5/5	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
31	GX-B1363/22-A-23197	2023/5/5	所检项目合格。	 A photograph showing two men in light-colored work jackets inspecting a large, rusted industrial machine. The machine has a large cylindrical component on top and two doors on the front. One man is looking into the machine while the other stands by. A green trash bin is visible on the left. A date stamp '2023/04/22' is in the bottom right corner of the photo.

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
32	GX-B1363/22-A-23138	2023/5/8	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
33	GX-B1363/22-A-23205	2023/5/9	全厚度拉断 伸长率 44%； 其余所检项 目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
34	GX-B1363/22-A-23216	2023/5/10	所检项目合格。	 <p>The photograph shows two men in light blue work shirts inspecting a large, rusted metal cabinet. One man is wearing gloves and looking into the cabinet. A tall, white chimney pipe extends from the top of the cabinet. A date stamp '2023/05/09' is visible in the bottom right corner of the image.</p>

	报告编号	发布日期	结论	影像资料
35	GX-B1365/20-A-23031	2023/5/9	所检项目全部合格	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
36	GX-B1366/20-A-23044	2023/5/9	所检项目全部合格	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
37	GX-B1366/20-A-23042	2023/5/9	所检项目全部合格	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
38	GX-B1366/20-A-23043	2023/5/9	所检项目全部合格	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
39	GX-B1366/20-A-23041	2023/5/9	所检项目全部合格	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
40	GX-B1365/20-A-23032	2023/5/9	所检项目全部合格	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
41	GX-B1366/20-A-23039	2023/5/9	所检项目全部合格	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
42	GX-B1365/20-A-23035	2023/5/9	所检项目全部合格	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
43	GX-B1366/20-A-23047	2023/5/9	所检项目全部合格	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
44	GX-B1366/20-A-23040	2023/5/9	所检项目全部合格	