


序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
5	GX-B1328/20-7-23019	2023. 5. 6	本次共检绝缘手套54只，54只绝缘手套合格。	
6	GX-B1328/20-7-23020	2023. 5. 6	本次共检绝缘靴54只，54只绝缘靴合格。	
7	GX-B1495/20-7-23323~23325	2023. 5. 6	本次共检高压开关柜3台，3台高压开关设备所检项目合格。	
8	GX-B1306/21-7-23034	2023. 5. 5	所检项目合格。	

9	GX-B1306/21-7-23035	2023. 5. 5	所检项目合格。	
10	GX-B1352/21-7-23518~23538	2023. 5. 14	本次共检验矿用防爆低压交流真空馈电开关21台, 21台所检项目合格。	
11	GX-B1352/21-7-235518~235538	2023. 5. 14	本次共检验矿用防爆低压交流真空馈电开关漏电保护21台, 21台所检项目合格。	
12	GX-B1352/21-7-23577~23586	2023. 5. 14	本次共检验矿用防爆低压交流真空馈电开关10台, 10台所检项目合格。	

13	GX-B1352/21-7-235577~235586	2023. 5. 14	本次共检验矿用防爆低压交流真空馈电开关漏电保护10台, 10台所检项目合格。	
14	GX-B1352/21-7-235539~23557	2023. 5. 14	本次共检验矿用防爆低压交流真空馈电开关19台, 19台所检项目合格。	
15	GX-B1352/21-7-235539~235557	2023. 5. 14	本次共检验矿用防爆低压交流真空馈电开关漏电保护19台, 19台所检项目合格。	
16	GX-B1352/21-7-235558~23576	2023. 5. 14	本次共检验矿用防爆低压交流真空馈电开关漏电保护19台, 19台所检项目合格。	

17	GX-B1352/21-7-235558~235576	2023. 5. 14	本次共检验矿用防爆低压交流真空馈电开关19台, 19台所检项目合格。	
18	GX-B1352/21-7-235501~235517	2023. 5. 14	本次共检验矿用防爆低压交流真空馈电开关17台, 17台所检项目合格。	
19	GX-B1352/21-7-235501~235517	2023. 5. 14	本次共检验矿用防爆低压交流真空馈电开关漏电保护17台, 17台所检项目合格。	
20	GX-B1354/20-7-23011	2023. 5. 14	电网接地电容电流符合规定。	

21	GX-B1350/21-7-23012	2023. 5. 14	本次共检验接地装置6处，6处所检项目合格。	
22	GX-B1328/20-7-23023	2023. 5. 14	本次共检绝缘手套100只，100只绝缘手套合格。	
23	GX-B1328/20-7-23024	2023. 5. 14	本次共检绝缘鞋100只，100只绝缘鞋合格。	
24	GX-B1303/21-7-23001	2023. 5. 15	所检项目合格。	

25	GX-B1310/21-7-23052	2023. 5. 15	符合标准要求	
26	GX-B1310/21-7-23053	2023. 5. 15	符合标准要求	
27	GX-B1310/21-7-23054	2023. 5. 15	符合标准要求	
28	GX-B1310/21-7-23055	2023. 5. 15	符合标准要求	

29	GX-B1416/22-7-23003	2023. 5. 15	综合判定：合格。	
30	GX-B1359/21-7-23501~23502	2023. 5. 17	本次共检矿用隔爆型照明信号综合保护装置2台,2台所检项目合格。	
31	GX-B1359/21-7-23503~23505	2023. 5. 17	本次共检矿用隔爆型照明信号综合保护装置3台,3台所检项目合格。	
32	GX-B1359/21-7-23506~23507	2023. 5. 17	本次共检矿用隔爆型照明信号综合保护装置2台,2台所检项目合格。	

33	GX-B1359/21-7-23508~23509	2023. 5. 17	本次共检矿用隔爆型照明信号综合保护装置2台,2台所检项目合格。	
34	GX-B1359/21-7-23510~23511	2023. 5. 17	本次共检矿用隔爆型照明信号综合保护装置2台,2台所检项目合格。	