

	报告编号	发布日期	结论	影像资料
143	GX-B1363/22-A-23155	2023/5/16	所检项目合格	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
144	GX-B1363/22-A-23145	2023/5/15	所检项目合格	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
145	GX-B1363/22-A-23146	2023/5/15	所检项目合格	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
146	GX-B1363/22-A-23147	2023/5/15	所检项目合格	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
147	GX-B1363/22-A-23153	2023/5/15	所检项目合格	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
148	GX-B1363/22-A-23154	2023/5/15	所检项目合格	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
149	GX-B1363/22-A-23152	2023/5/15	所检项目合格	 <p>The photograph shows two men in light blue work shirts inspecting a large, rusted metal cabinet. One man is on the left, looking at the cabinet, while the other is on the right, wearing gloves and looking at a panel. A white chimney pipe extends from the top of the cabinet. A date stamp '2023/04/27' is visible in the bottom right corner of the image.</p>

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
150	GX-B1363/22-A-23151	2023/5/15	所检项目合格	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
151	GX-B1363/22-A-23148	2023/5/15	所检项目合格	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
152	GX-B1363/22-A-23149	2023/5/15	所检项目合格	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
153	GX-B1363/22-A-23150	2023/5/15	所检项目合格	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
154	GX-B1364/22-A-23368	2023/5/16	所检项目合格	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
155	GX-B1364/22-A-23367	2023/5/16	所检项目合格	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
156	GX-B1364/22-A-23366	2023/5/16	所检项目合格	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
157	GX-B1364/22-A-23363	2023/5/16	所检项目合格	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
158	GX-B1364/22-A-23364	2023/5/16	所检项目合格	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
159	GX-B1364/22-A-23365	2023/5/16	所检项目合格	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
160	GX-B1365/20-A-23033	2023/5/15	所检项目全部合格	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
161	GX-B1366/20-A-23046	2023/5/15	所检项目全部合格	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
162	GX-B1366/20-A-23038	2023/5/15	所检项目全部合格	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
163	GX-B1365/20-A-23030	2023/5/15	所检项目全部合格	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
164	GX-B1366/20-A-23048	2023/5/12	所检项目全部合格	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
165	GX-B1366/20-A-23036	2023/5/12	所检项目全部合格	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
166	GX-B1366/20-A-23035	2023/5/12	所检项目全部合格	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
167	GX-B1365/20-A-23028	2023/5/12	所检项目全部合格	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
168	GX-B1366/20-A-23045	2023/5/12	所检项目全部合格	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
169	GX-B1365/20-A-23034	2023/5/12	所检项目全部合格	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
170	GX-B1364/22-A-23370	2023/5/16	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
171	GX-B1364/22-A-23371	2023/5/16	成束电线电缆燃烧试验不合格;其余所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
172	GX-B1364/22-A-23359	2023/5/16	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
173	GX-B1364/22-A-23360	2023/5/16	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
174	GX-B1364/22-A-23361	2023/5/16	成束电线电缆燃烧试验不合格；其余所检项目合格。 。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
175	GX-B1364/22-A-23374	2023/5/16	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
176	GX-B1364/22-A-23373	2023/5/16	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
177	GX-B1364/22-A-23372	2023/5/16	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
178	GX-B1364/22-A-23369	2023/5/16	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
179	GX-B1363/22-A-23222	2023/5/17	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
180	GX-B1363/22-A-23223	2023/5/17	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
181	GX-B1363/22-A-23174	2023/5/16	全厚度拉伸强度 1560N/mm 拉断伸长率53%；其余所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
182	GX-B1363/22-A-23173	2023/5/16	全厚度拉伸强度 1488N/mm 拉断伸长率57%；其余所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
183	GX-B1363/22-A-23179	2023/5/16	全厚度拉伸强度 1497N/mm 拉断伸长率29%；其余所检项目合格。	 <p>2023/04/20</p>

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
184	GX-B1363/22-A-23180	2023/5/16	全厚度拉伸强度 1441N/mm 拉断伸长率40%；其余所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
185	GX-B1363/22-A-23182	2023/5/16	全厚度拉伸强度 1442N/mm 拉断伸长率46%；其余所检项目合格。	 <p>2023/04/20</p>

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
186	GX-B1363/22-A-23183	2023/5/16	全厚度拉伸强度 1422N/mm 拉断伸长率30%；其余所检项目合格。	 <p>2023/04/22</p>

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
187	GX-B1363/22-A-23184	2023/5/16	全厚度拉伸强度 1453N/mm 拉断伸长率45%；其余所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
188	GX-B1363/22-A-23186	2023/5/16	全厚度拉伸强度 1441N/mm 拉断伸长率46%；其余所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
189	GX-B1364/22-A-23379	2023/5/18	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
190	GX-B1364/22-A-23380	2023/5/18	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
191	GX-B1364/22-A-23381	2023/5/18	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
192	GX-B1364/22-A-23382	2023/5/18	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
193	GX-B1367/22-A-23043	2023/5/18	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
194	GX-B1367/22-A-23044	2023/5/18	所检项目合格。	 A photograph showing two technicians in a laboratory setting. One technician is holding a handheld device, and the other is looking at it. A piece of equipment is on a table in the foreground. The date 2023/05/07 is visible in the bottom right corner of the photo.

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
195	GX-B1367/22-A-23045	2023/5/18	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
196	GX-B1363/22-A-23213	2023/5/18	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
197	GX-B1367/22-A-23046	2023/5/18	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
198	GX-B1367/22-A-23047	2023/5/18	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
199	GX-B1363/22-A-23185	2023/5/16	全厚度拉伸强度 1453N/mm 拉断伸长率 44%；其余所检项目合格。	 <p>The image shows two men in light-colored work uniforms standing in a laboratory or industrial setting. They are positioned next to a large, blue industrial machine, likely a testing or processing unit. The machine has a control panel with several red indicator lights and a digital display. There are yellow warning signs on the machine. A date stamp '2023/04/22' is visible in the bottom right corner of the photo.</p>

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
200	GX-B1363/22-A-23178	2023/5/16	全厚度拉伸强度 1442N/mm 拉断伸长率 51%；其余所检项目合格。	 <p>The photograph shows two individuals in a laboratory or industrial setting. They are wearing light-colored work shirts. One person on the left is wearing a white face mask and glasses. They are standing in front of a blue control cabinet with a digital display and several buttons. The cabinet has yellow warning labels, including one that says '安全警示' (Safety Warning). A date stamp '2023/04/19' is visible in the bottom right corner of the image.</p>

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
201	GX-B1363/22-A-23177	2023/5/16	全厚度拉伸强度 1468N/mm 拉断伸长率 52%；其余所检项目合格。	 A photograph showing two men in light-colored work uniforms in a laboratory. They are standing in front of a large blue industrial testing machine. The man on the left is wearing a white face mask and glasses. The machine has a control panel with a digital display and several buttons. A yellow warning sign is visible on the machine. A date stamp '2023/04/19' is present in the bottom right corner of the photo.

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
202	GX-B1363/22-A-23176	2023/5/16	全厚度拉伸强度 1557N/mm 拉断伸长率 52%；其余所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
203	GX-B1363/22-A-23175	2023/5/16	全厚度拉伸强度 1445N/mm 拉断伸长率 57%；其余所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
204	GX-B1363/22-A-23195	2023/5/17	全厚度拉伸强度 1431N/mm 拉断伸长率 43%；其余所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
205	GX-B1363/22-A-23194	2023/5/17	全厚度拉伸强度 1428N/mm 拉断伸长率 39%；其余所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
206	GX-B1363/22-A-23193	2023/5/17	全厚度拉伸强度 1411N/mm 拉断伸长率 45%；其余所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
207	GX-B1363/22-A-23196	2023/5/17	全厚度拉伸强度 1428N/mm 拉断伸长率 51%；其余所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
208	GX-B1363/22-A-23192	2023/5/17	全厚度拉伸强度 1436N/mm 拉断伸长率 44%；其余所检项目合格。	 A photograph showing two men in light-colored work uniforms standing in a laboratory or industrial setting. They are positioned in front of a large blue control panel or piece of equipment. The man on the right is wearing glasses and a white face mask. The control panel has a digital display and several buttons. A yellow warning sign is visible on the panel. A date stamp '2023/04/23' is present in the bottom right corner of the image.

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
209	GX-B1363/22-A-23191	2023/5/17	全厚度拉伸强度 1448N/mm 拉断伸长率 52%；其余所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
210	GX-B1364/22-A-23354	2023/5/18	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
211	GX-B1364/22-A-23343	2023/5/18	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
212	GX-B1364/22-A-23352	2023/5/18	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
213	GX-B1364/22-A-23351	2023/5/18	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
214	GX-B1364/22-A-23350	2023/5/18	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
215	GX-B1364/22-A-23349	2023/5/18	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
216	GX-B1364/22-A-23348	2023/5/18	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
217	GX-B1364/22-A-23358	2023/5/18	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
218	GX-B1364/22-A-23357	2023/5/18	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
219	GX-B1364/22-A-23356	2023/5/18	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
220	GX-B1364/22-A-23355	2023/5/18	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
221	GX-B1364/22-A-23388	2023/5/18	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
222	GX-B1364/22-A-23389	2023/5/18	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
223	GX-B1364/22-A-23347	2023/5/18	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
224	GX-B1364/22-A-23344	2023/5/18	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
225	GX-B1364/22-A-23341	2023/5/18	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
226	GX-B1364/22-A-23342	2023/5/18	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
227	GX-B1364/22-A-23334	2023/5/18	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
228	GX-B1364/22-A-23346	2023/5/18	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
229	GX-B1364/22-A-23353	2023/5/18	所检项目合格。	