

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
140	GX-B1424/20-Y-23007	2023年5月15日	依据 NB/T 10176-2019 单轨吊车综合判定合格。	 A nighttime photograph showing a person in a red safety suit and helmet inspecting a piece of machinery, likely a single-track crane, illuminated by a bright light source. The date '2023/4/25' is visible in the bottom right corner of the image.
141	GX-B1310/21-Y-23079	2023年5月15日	符合标准要求。	 A nighttime photograph showing a person in a red safety suit and helmet inspecting a piece of machinery, likely a crane, illuminated by a bright light source. The date '2023/4/25' is visible in the bottom right corner of the image.

142	GX-B1415/22-Y-23003	2023年5月15日	综合判定：合格。	
143	GX-B1416/22-Y-23061	2023年5月16日	合格	

144	GX-B1423/20-Y-232845	2023年5月19日	综合判定：合格	
145	GX-B1423/20-Y-232846	2023年5月19日	综合判定：合格	

146	GX-B1329/21-Y-23122~ 23131	2023年5月22日	本次共检氧化锌避雷器10组，10组氧化锌避雷器所检项目合格。	
147	GX-B1499/21-Y-23066	2023年5月23日	所检项目合格。	

148	GX-B1312/20-Y-23207~ 23217	2023年5月23日	本次共检电力变压器 11台，11台电力变压器所 检项目合格。	 A photograph showing two workers in grey uniforms and red hard hats inspecting a large blue electrical transformer. The transformer has a corrugated metal top and a control panel with a red emergency stop button. The date stamp in the bottom right corner of the photo is 2023/5/11.
149	GX-B1312/20-Y-23218~ 23228	2023年5月23日	本次共检电力变压器 11台，11台电力变压器所 检项目合格。	 A photograph showing two workers in grey uniforms and red hard hats inspecting a red electrical transformer. The transformer is part of a row of similar units in a substation. The date stamp in the bottom right corner of the photo is 2023/5/12.

150	GX-B1312/20-Y-23229~ 23239	2023年5月23日	本次共检电力变压器 11台，11台电力变压器所 检项目合格。	
-----	-------------------------------	------------	--------------------------------------	---

















































