

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
37	GX-B1340/21-9-23036	2023年6月19日	依据AQ1011-2005《煤矿在用主通风机系统安全检测检验规范》进行检测，所检项目合格。	 <p>A photograph showing two workers in a narrow industrial corridor. The worker on the right is wearing a dark jacket and a hard hat, while the worker on the left is wearing a blue shirt and a hard hat. Large pipes and machinery are visible on both sides of the corridor. A timestamp '2023.5.27' is visible in the bottom right corner of the image.</p>
38	GX-B1340/21-9-23037	2023年6月19日	依据AQ1011-2005《煤矿在用主通风机系统安全检测检验规范》进行检测，所检项目合格。	 <p>A photograph showing a worker in a narrow industrial corridor. The worker is wearing a dark jacket and a hard hat. Large blue pipes are visible on both sides of the corridor. A timestamp '2023.5.27' is visible in the bottom right corner of the image.</p>

39	GX-B1340/21-9-23032	2023.6.21	<p>该通风机共测试1个运行状态（双级运行、叶片角度-6°/-6°、50Hz），依据 AQ1011-2005 《煤矿在用主通风机系统安全检测检验规范》进行检验，该通风机合格。</p>	
40	GX-B1340/21-9-23033	2023.6.21	<p>该通风机共测试1个运行状态（双级运行、叶片角度-6°/-6°、50Hz），依据 AQ1011-2005 《煤矿在用主通风机系统安全检测检验规范》进行检验，该通风机合格。</p>	