


序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
216	GX-B1359/21-3-23072~23086	2023. 6. 28	<p>本次共检矿用隔爆型照明信号综合保护装置15台, 15台所检项目合格。</p> <p>。</p>	
217	GX-B1359/21-3-23087~23102	2023. 6. 28	<p>本次共检矿用隔爆型照明信号综合保护装置16台, 16台所检项目合格。</p> <p>。</p>	

218	GX-B1359/21-3-23103~23118	2023. 6. 28	本次共检矿用隔爆型照明信号综合保护装置16台, 16台所检项目合格。 。	
219	GX-B1359/21-3-23119~23135	2023. 6. 28	本次共检矿用隔爆型照明信号综合保护装置17台, 17台所检项目合格。 。	