

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
769	GX-B1310/21-Y-23121	2023年7月28日	符合标准要求。	
770	GX-B1310/21-Y-23122	2023年7月28日	符合标准要求。	

771	GX-B1428/21-Y-23121	2023年7月28日	无缺陷迹痕显示	
772	GX-B1428/21-Y-23122	2023年7月28日	无缺陷迹痕显示	

773	GX-B1427/21-Y-23121	2023年7月28日	无缺陷磁痕显示	
774	GX-B1427/21-Y-23122	2023年7月28日	无缺陷磁痕显示	

775	GX-B1563/21-Y-23015	2023年7月28日	所检项目合格。	
776	GX-B1563/21-Y-23016	2023年7月28日	所检项目合格。	

777	GX-B1563/21-Y-23017	2023年7月28日	所检项目合格。	 <p>A photograph showing a yellow and black truck, likely a mining vehicle, parked on a dirt surface. Two workers wearing orange safety suits and hard hats are standing in front of the truck. A white pickup truck is visible in the background. The date '2023/7/13' is printed in the bottom right corner of the image.</p>
778	GX-B1563/21-Y-23018	2023年7月28日	所检项目合格。	 <p>A photograph of a white and orange water truck, labeled '矿用洒水的水车 TLS755' and '08'. The truck is parked on a dirt surface. Several workers in safety gear are standing around the truck. The date '2023/7/13' is printed in the bottom right corner of the image.</p>

779	GX-B1563/21-Y-23019	2023年7月28日	所检项目合格。	
780	GX-B1563/21-Y-23020	2023年7月28日	所检项目合格。	

781	GX-B1563/21-Y-23021	2023年7月28日	所检项目合格。	
782	GX-B1563/21-Y-23022	2023年7月28日	所检项目合格。	

783	GX-B1521/20-Y-23441	2023年7月31日	依据GB/T 9139-2018 《土方机械 液压挖掘机 技术条件》 GB/T 7586-2018 《土方机械 液压挖掘机 试验方法》，所检项目合格。 。	
784	GX-B1521/20-Y-23442	2023年7月31日	依据GB/T 9139-2018 《土方机械 液压挖掘机 技术条件》 GB/T 7586-2018 《土方机械 液压挖掘机 试验方法》，所检项目合格。 。	