










序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
1	GX-B1415/22-3-23010	2023年8月1日	综合判定：合格	
2	GX-B1415/22-3-23011	2023年8月1日	综合判定：合格	
3	GX-B1415/22-3-23012	2023年8月1日	综合判定：合格	

4	GX-B1415/22-3-23013	2023年8月1日	综合判定：合格	 A worker in a red protective suit and helmet is holding a circular object, possibly a piece of equipment or a sample, in a tunnel. The date stamp '2023.07.02' is visible in the bottom right corner of the image.
5	GX-B1415/22-3-23014	2023年8月1日	综合判定：合格	 A worker in a red protective suit is standing in a tunnel, looking towards the camera. The date stamp '2023.07.03' is visible in the bottom right corner of the image.
6	GX-B1415/22-3-23015	2023年8月1日	综合判定：合格	 A worker in a red protective suit and helmet is standing in a tunnel, looking towards the camera. The date stamp '2023.07.03' is visible in the bottom right corner of the image.
7	GX-B1415/22-3-23016	2023年8月1日	综合判定：合格	 A worker in a red protective suit and helmet is standing in a tunnel, looking towards the camera. The date stamp '2023.07.03' is visible in the bottom right corner of the image.



8	GX-B1415/22-3-23017	2023年8月1日	综合判定：合格		
9	GX-B1415/22-3-23018	2023年8月1日	综合判定：合格		
10	GX-B1415/22-3-23019	2023年8月1日	综合判定：合格		
11	GX-B1415/22-3-23020	2023年8月1日	综合判定：合格		

12	GX-B1350/21-3-23013	2023. 8. 2	所检项目合格。			
13	GX-B1350/21-3-23014	2023. 8. 2	所检项目合格。			
14	GX-B1321/20-3-231688~231691	2023. 8. 2	所检项目合格。			
15	GX-B1321/20-3-231669~231672	2023. 8. 2	所检项目合格。			

16	GX-B1321/20-3-231673~231674	2023. 8. 2	所检项目合格。	
17	GX-B1321/20-3-231675~231682	2023. 8. 2	所检项目合格。	
18	GX-B1312/20-3-23624~23629	2023. 8. 2	所检项目合格。	
19	GX-B1312/20-3-23611~23612	2023. 8. 2	所检项目合格。	

20	GX-B1312/20-3-23613~23614	2023. 8. 2	所检项目合格。			
21	GX-B1312/20-3-23615~23620	2023. 8. 2	所检项目合格。			
22	GX-B1495/20-3-234149-234154	2023年8月2日	本次共检高压开关柜6台，6台高压开关柜所检项目合格			
23	GX-B1495/20-3-233999-234000	2023年8月2日	本次共检高压开关柜2台，2台高压开关柜所检项目合格			

24	GX-B1495/20-3-234004-234014	2023年8月2日	本次共检高压开关柜11台，11台高压开关柜所检项目合格	
25	GX-B1321/20-3-231687	2023年8月2日	所检项目合格。	
26	GX-B1312/20-3-23630	2023年8月2日	所检项目合格。	

27	GX-B1310/21-3-23149	2023年8月4日	符合标准要求。	 A worker wearing a red hard hat and a blue work shirt is inspecting a large, blue-painted metal cable reel. The reel is filled with thick, dark metal cables. A yellow timestamp '2023.08.02' is visible in the bottom right corner of the photo.
28	GX-B1306/21-3-23053	2023年8月4日	所检项目合格	 A worker in a grey t-shirt and black shorts is inspecting an open electrical cabinet. The cabinet is white and has a black interior. A yellow timestamp '2023.07.06' is visible in the bottom right corner of the photo.
29	GX-B1306/21-3-23054	2023年8月4日	所检项目合格	 A worker in a grey t-shirt and black shorts is inspecting an open electrical cabinet. On the floor next to the cabinet, there is a blue and red electronic device. A yellow timestamp '2023.07.06' is visible in the bottom right corner of the photo.
30	GX-B1306/21-3-23055	2023年8月4日	所检项目合格	 A worker in a grey t-shirt and black shorts is inspecting an open electrical cabinet. A blue and red electronic device is placed on a small red stand in front of the cabinet. A yellow timestamp '2023.07.06' is visible in the bottom right corner of the photo.

31	GX-B1306/21-3-23056	2023年8月4日	所检项目合格	
32	GX-B1359/21-3-23136~23148	2023. 8. 4	本次共检矿用隔爆型照明信号综合保护装置13台, 13台所检项目合格。	
33	GX-B1359/21-3-23149~23164	2023. 8. 4	本次共检矿用隔爆型照明信号综合保护装置16台, 16台所检项目合格。	
34	GX-B1310/21-3-23148	2023. 8. 4	未发现超过 $\Phi 2\text{mm}$ 当量直径的缺陷。 。	