

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
26	GX-B1423/20-Y-235152	2023年9月4日	综合判定：合格	
27	GX-B1423/20-Y-235153	2023年9月4日	综合判定：合格	

28	GX-B1310/21-Y-23137	2023年9月8日	符合标准要求。	 A worker in a grey uniform and red helmet is working on a large industrial machine. The machine has a red interior. The worker is holding a tool. A date stamp '2023/8/23' is visible in the bottom right corner of the image.
29	GX-B1310/21-Y-23138	2023年9月8日	符合标准要求。	 A worker in a blue uniform and red helmet is using a handheld device. The worker is wearing a red helmet and a blue uniform with reflective stripes. The background is dark. A date stamp '2023/8/23' is visible in the bottom right corner of the image.

30	GX-B1328/20-Y-23113	2023年9月8日	本次共检绝缘手套20只，20只绝缘手套合格。	
31	GX-B1328/20-Y-23114	2023年9月8日	本次共检绝缘鞋10只，10只绝缘鞋合格。	

32	GX-B1328/20-Y-23112	2023年9月8日	本次共检验电器 3支，3支验电器合格。 。	
33	GX-B1531/20-Y-23933~23971	2023年9月13日	本次共检隔绝式压缩 氧自救器39个，39个 隔绝式压缩氧自救器 所检项目合格。	

34	GX-B1531/20-Y-23972~231011	2023年9月13日	本次共检隔绝式压缩氧自救器40个，40个隔绝式压缩氧自救器所检项目合格。	 A technician in a light blue uniform is inspecting a piece of equipment. A date stamp '2023/8/28' is visible in the bottom right corner of the photo.
35	GX-B1531/20-Y-231012~231049	2023年9月13日	本次共检隔绝式压缩氧自救器38个，38个隔绝式压缩氧自救器所检项目合格。	 A technician in a light blue uniform with '公信' on the sleeve is inspecting a piece of equipment. A date stamp '2023/8/21' is visible in the bottom right corner of the photo.

36	GX-B1531/20-Y-231050~231091	2023年9月13日	本次共检隔绝式压缩氧自救器42个，42个隔绝式压缩氧自救器所检项目合格		
37	GX-B1531/20-Y-231092~231128	2023年9月13日	本次共检隔绝式压缩氧自救器37个，37个隔绝式压缩氧自救器所检项目合格。		

38	GX-B1531/20-Y-231129~231150	2023年9月13日	本次共检隔绝式压缩氧自救器22个，22个隔绝式压缩氧自救器所检项目合格。	
39	GX-B1531/20-Y-231151~231194	2023年9月13日	本次共检隔绝式压缩氧自救器44个，44个隔绝式压缩氧自救器所检项目合格。	

40	GX-B1531/20-Y-231195~231232	2023年9月13日	本次共检隔绝式压缩氧自救器38个，38个隔绝式压缩氧自救器所检项目合格。	
41	GX-B1423/20-Y-235324	2023年9月14日	综合判定：合格	

42	GX-B1415/22-Y-23011	2023年9月15日	综合判定：合格	
----	---------------------	------------	---------	---