

| 序号 | 报告编号                | 发布日期      | 结论      | 影像资料   |
|----|---------------------|-----------|---------|--|
| 11 | GX-B1307/20-3-23071 | 2023.11.6 | 综合判定：合格 |   |
| 12 | GX-B1307/20-3-23072 | 2023.11.6 | 综合判定：合格 |  |

|    |                     |           |          |  |  |
|----|---------------------|-----------|----------|--|--|
| 13 | GX-B1416/22-3-23045 | 2023.11.7 | 综合判定：合格。 |   |  |
| 14 | GX-B1415/22-3-23033 | 2023.11.7 | 综合判定：合格。 |  |  |

|    |                     |              |          |   |
|----|---------------------|--------------|----------|---|
| 15 | GX-B1416/22-3-23046 | 2023. 11. 8  | 综合判定：合格。 |  |
| 16 | GX-B1328/20-3-23248 | 2023. 11. 10 | 合格       |   |
| 17 | GX-B1328/20-3-23249 | 2023. 11. 10 | 合格       |   |

|    |                     |             |                       |  |
|----|---------------------|-------------|-----------------------|--|
| 18 | GX-B1328/20-3-23246 | 2023年11月10日 | 本次共检绝缘手套0只，30只绝缘手套合格。 |   |
| 19 | GX-B1328/20-3-23247 | 2023年11月10日 | 本次共检绝缘鞋30只，30只绝缘鞋合格。  |  |

|    |                           |             |        |  |  |  |
|----|---------------------------|-------------|--------|--|--|--|
| 20 | GX-B1359/21-3-23169~23190 | 2023. 11. 9 | 所检项目合格 |  |   |  |
| 21 | GX-B1359-21-3-23191~23205 | 2023. 11. 9 | 所检项目合格 |  |  |  |

|    |                     |             |                  |  |
|----|---------------------|-------------|------------------|--|
| 22 | GX-B1548/20-3-23036 | 2023年11月13日 | 所检项目合格。          |   |
| 23 | GX-B1354/20-3-23020 | 2023年11月13日 | 电网接地电容电流<br>符合规定 |  |