

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
118	GX-B1364/22-A-24399	2024/4/11	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
119	GX-B1364/22-A-24400	2024/4/11	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
120	GX-B1364/22-A-24401	2024/4/11	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
121	GX-B1364/22-A-24417	2024/4/11	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
122	GX-B1369/20-A-24002	2024/4/10	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
123	GX-B1364/22-A-24353	2024/4/11	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
124	GX-B1364/22-A-24354	2024/4/11	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
125	GX-B1366/20-A-24024	2024/4/11	所检项目全部合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
126	GX-B1365/20-A-24017	2024/4/11	所检项目全部合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
127	GX-B1364/22-A-24428	2024/4/12	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
128	GX-B1363/22-A-24169	2024/4/15	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
129	GX-B1363/22-A-24181	2024/4/15	所检项目合格。	 A photograph showing two technicians in white lab coats inspecting a large industrial machine. The technician on the left is wearing yellow gloves and is looking into the machine. The technician on the right is also looking into the machine. The machine has a large cylindrical component on top. The date '2024/04/11' is visible in the bottom right corner of the photo.

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
130	GX-B1364/22-A-24420	2024/4/16	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
131	GX-B1364/22-A-24438	2024/4/17	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
132	GX-B1363/22-A-24159	2024/4/17	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
133	GX-B1364/22-A-24439	2024/4/17	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
134	GX-B1364/22-A-24443	2024/4/19	成束电线电缆燃烧试验不合格；其余所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
135	GX-B1538/22-A-24044	2024/4/18	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
136	GX-B1363/22-A-24183	2024/4/19	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
137	GX-B1363/22-A-24196	2024/4/22	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
138	GX-B1363/22-A-24198	2024/4/22	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
139	GX-B1509/20-A-24004	2024/4/19	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
140	GX-B1364/22-A-24474	2024/4/19	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
141	GX-B1366/20-A-24029	2024/4/23	所检项目全部合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
142	GX-B1365/20-A-24019	2024/4/23	所检项目全部合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
143	GX-B1363/22-A-24185	2024/4/24	所检项目合格。	 A photograph showing two technicians in white uniforms inspecting a large, complex industrial machine. The machine has a prominent vertical pipe and a large cylindrical component. The technicians are positioned on either side of the machine, looking at it intently. The background shows a clean, industrial setting with a window and a fan.

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
144	GX-B1363/22-A-24186	2024/4/24	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
145	GX-B1363/22-A-24187	2024/4/24	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
146	GX-B1363/22-A-24188	2024/4/24	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
147	GX-B1363/22-A-24189	2024/4/24	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
148	GX-B1366/20-A-24027	2024/4/19	所检项目合格。	