

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
85	GX-B1521/20-Y-24225	2024年5月9日	所检项目合格	

86	GX-B1561/20-Y-24009	2024年5月9日	所检项目合格	
87	GX-B1561/20-Y-24007	2024年5月9日	所检项目合格	

88	GX-B1561/20-Y-24008	2024年5月9日	所检项目合格	
89	GX-B1521/20-Y-24203	2024年5月9日	所检项目合格。	

90	GX-B1521/20-Y-24204	2024年5月9日	所检项目合格。	
91	GX-B1313/21-Y-24007	2024年5月10日	所检项目合格。	

92	GX-B1313/21-Y-24008	2024年5月10日	所检项目合格。	
93	GX-B1539/22-Y-24081	2024年5月10日	所检项目合格。	

94	GX-B1539/22-Y-24082	2024年5月10日	所检项目合格。	
95	GX-B1539/22-Y-24083	2024年5月10日	所检项目合格。	

96	GX-B1539/22-Y-24084	2024年5月10日	所检项目合格。	
97	GX-B1539/22-Y-24085	2024年5月10日	所检项目合格。	

98	GX-B1539/22-Y-24086	2024年5月10日	所检项目合格。	
99	GX-B1539/22-Y-24087	2024年5月10日	所检项目合格。	

100	GX-B1539/22-Y-24088	2024年5月10日	所检项目合格。	
101	GX-B1539/22-Y-24089	2024年5月10日	所检项目合格。	

102	GX-B1521/20-Y-24177	2024年5月10日	所检项目合格。	 A yellow SD 13 excavator is shown at a construction site. Two workers in safety gear are standing near the machine. The background shows a clear blue sky and some distant hills. A yellow timestamp '2024/3/15' is visible in the bottom right corner of the photo.
103	GX-B1521/20-Y-24178	2024年5月10日	所检项目合格。	 A yellow SD 22 excavator is shown at a construction site. Two workers in safety gear are standing near the machine. The background shows a clear blue sky and some distant hills. A yellow timestamp '2024/3/15' is visible in the bottom right corner of the photo.

104	GX-B1521/20-Y-24179	2024年5月10日	所检项目合格。	 A yellow excavator is shown at a construction site. Two workers in safety gear are standing near the machine. The background shows a dirt area and a hillside. A yellow timestamp '2024/3/15' is visible in the bottom right corner of the photo.
105	GX-B1521/20-Y-24180	2024年5月10日	所检项目合格。	 A yellow excavator with a blue bucket is shown at a construction site. Two workers in safety gear are standing near the machine. The background shows a dirt area and a hillside. A yellow timestamp '2024/3/15' is visible in the bottom right corner of the photo.

106	GX-B1521/20-Y-24181	2024年5月10日	所检项目合格。	
107	GX-B1521/20-Y-24182	2024年5月10日	所检项目合格。	

108	GX-B1521/20-Y-24183	2024年5月10日	所检项目合格。	 A yellow SBLC excavator is shown in a desert-like environment. A person is standing next to it for scale. The date 2024/3/15 is visible in the bottom right corner of the photo.
109	GX-B1521/20-Y-24184	2024年5月10日	所检项目合格。	 A yellow excavator with the number 6 on its arm is shown in a desert-like environment. A person is standing next to it for scale. The date 2024/3/15 is visible in the bottom right corner of the photo.

110	GX-B1521/20-Y-24185	2024年5月10日	所检项目合格。	 A yellow excavator is shown at a construction site. Two workers in safety gear are standing near the machine. The background shows a rocky hillside under a clear sky. A yellow timestamp '2024/3/16' is visible in the bottom right corner of the photo.
111	GX-B1521/20-Y-24186	2024年5月10日	所检项目合格。	 A yellow excavator is parked on a dirt road. Two workers in safety gear are standing next to it. The background shows a dirt embankment under a clear blue sky. A yellow timestamp '2024/3/16' is visible in the bottom right corner of the photo.

112	GX-B1521/20-Y-24187	2024年5月10日	所检项目合格。	 A yellow tracked excavator is shown in a desert-like environment. The excavator's arm is raised, and its bucket is open. Two people are standing near the machine. A yellow timestamp '2024/5/10' is visible in the bottom right corner of the photo.
113	GX-B1521/20-Y-24188	2024年5月10日	所检项目合格。	 An orange tracked excavator is shown in a desert-like environment. The excavator's arm is lowered. A person is standing near the machine. A yellow timestamp '2024/5/10' is visible in the bottom right corner of the photo.

114	GX-B1563/24-Y-24026	2024年5月10日	所检项目合格。	
115	GX-B1563/24-Y-24022	2024年5月10日	所检项目合格。	

116	GX-B1563/24-Y-24023	2024年5月10日	所检项目合格。	 <p>A photograph showing two workers in safety gear (hard hats and high-visibility vests) standing in front of a yellow vehicle. The vehicle has a blue license plate that reads "HS-中煤制高-15204". A yellow timestamp "2024/5/26" is visible in the bottom right corner of the photo.</p>
117	GX-B1563/24-Y-24024	2024年5月10日	所检项目合格。	 <p>A photograph showing two workers in safety gear (hard hats and high-visibility vests) standing in front of a yellow mining water truck. The truck has a large silver tank with the Chinese characters "矿用洒水车" (Mining Water Truck) written on it. A yellow timestamp "2024/5/26" is visible in the bottom right corner of the photo.</p>

118	GX-B1563/24-Y-24025	2024年5月10日	所检项目合格。	
119	GX-B1521/20-Y-24197	2024年5月10日	所检项目合格。	

120	GX-B1539/22-Y-24096	2024年5月10日	所检项目合格。	
121	GX-B1521/20-Y-24206	2024年5月10日	所检项目合格。	

122	GX-B1521/20-Y-24207	2024年5月10日	所检项目合格。	
123	GX-B1521/20-Y-24208	2024年5月10日	所检项目合格。	

124	GX-B1521/20-Y-24209	2024年5月10日	所检项目合格。	
125	GX-B1539/22-Y-24116	2024年5月10日	所检项目合格。	

126	GX-B1521/20-Y-24210	2024年5月10日	所检项目合格。	
127	GX-B1521/20-Y-24211	2024年5月10日	所检项目合格。	

128	GX-B1521/20-Y-24212	2024年5月10日	所检项目合格。	
129	GX-B1521/20-Y-24213	2024年5月10日	所检项目合格。	

130	GX-B1521/20-Y-24214	2024年5月10日	所检项目合格。	
131	GX-B1521/20-Y-24215	2024年5月10日	所检项目合格。	

132	GX-B1521/20-Y-24216	2024年5月10日	所检项目合格。	
133	GX-B1521/20-Y-24217	2024年5月10日	所检项目合格。	

134	GX-B1521/20-Y-24218	2024年5月10日	所检项目合格。	
135	GX-B1521/20-Y-24219	2024年5月10日	所检项目合格。	

136	GX-B1521/20-Y-24220	2024年5月10日	所检项目合格。	
137	GX-B1521/20-Y-24221	2024年5月10日	所检项目合格。	

138	GX-B1521/20-Y-24222	2024年5月10日	所检项目合格。	 A photograph of a red Hitachi excavator on a construction site. The excavator is positioned on a dirt ground, and a person is visible near its base. The background shows a clear sky and some distant structures. A yellow timestamp '2024/5/21' is visible in the bottom right corner of the image.
139	GX-B1521/20-Y-24223	2024年5月10日	所检项目合格。	 A photograph of a red Hitachi excavator on a construction site. The excavator is positioned on a dirt ground, and a person is visible near its base. The background shows a clear sky and some distant structures. A yellow timestamp '2024/5/21' is visible in the bottom right corner of the image.

140	GX-B1521/20-Y-24224	2024年5月10日	所检项目合格。	
141	GX-B1522/20-Y-24034	2024年5月10日	所检项目合格。	

142	GX-B1522/20-Y-24035	2024年5月10日	所检项目合格。	
143	GX-B1539/22-Y-24097	2024年5月10日	所检项目合格。	

144	GX-B1539/22-Y-24098	2024年5月10日	所检项目合格。	 A yellow L92HL wheel loader is shown from a front-three-quarter view. Two workers in blue and grey uniforms and red hard hats stand to the left of the machine. The loader has 'L92HL' and 'L92' markings. A date stamp '2024/3/14' is visible in the bottom right corner of the image.
145	GX-B1539/22-Y-24099	2024年5月10日	所检项目合格。	 A yellow L92HL wheel loader is shown from a front-three-quarter view. Two workers in blue and grey uniforms and red hard hats stand to the left of the machine. The loader has 'L92HL' and 'L92' markings. A date stamp '2024/3/14' is visible in the bottom right corner of the image.

146	GX-B1521/20-Y-24226	2024年5月10日	所检项目合格。	
147	GX-B1521/20-Y-24227	2024年5月10日	所检项目合格。	

148	GX-B1557/22-Y-24015	2024年5月9日	所检项目合格。	
149	GX-B1557/22-Y-24016	2024年5月9日	所检项目合格。	

150	GX-B1557/22-Y-24017	2024年5月9日	所检项目合格。	 A yellow wheel loader is parked on a dirt surface at a construction site. A person wearing a white shirt and a red hard hat stands next to the front right tire of the loader. The background shows a clear blue sky and some distant structures. A yellow timestamp '2024/5/2' is visible in the bottom right corner of the photo.
151	GX-B1539/22-Y-24117	2024年5月10日	所检项目合格。	 A yellow wheel loader is parked on a dirt surface at a construction site. Two people, one wearing a white shirt and a red hard hat, and the other wearing a yellow safety vest and a yellow hard hat, stand in front of the loader. The background shows a clear blue sky and some distant structures. A yellow timestamp '2024/5/2' is visible in the bottom right corner of the photo.

152	GX-B1539/22-Y-24118	2024年5月10日	所检项目合格。	 A yellow wheel loader is parked on a dirt surface. Two workers wearing safety vests and hard hats are standing next to it. The date stamp '2024/5/2' is visible in the bottom right corner of the photo.
153	GX-B1531/20-Y-24001~24042	2024年5月10日	本次共检隔绝式压缩氧自救器42个，42个隔绝式压缩氧自救器所检项目合格。	 A worker wearing a red helmet and safety gear is working with equipment in a warehouse. The worker is handling a red container. A large metal cylinder is visible in the background. The date stamp '2024/4/8' is visible in the bottom right corner of the photo.

154	GX-B1531/20-Y-24043~24085	2024年5月10日	本次共检隔绝式压缩氧自救器43个，43个隔绝式压缩氧自救器所检项目合格。	
155	GX-B1531/20-Y-24086~24126	2024年5月10日	本次共检隔绝式压缩氧自救器41个，41个隔绝式压缩氧自救器所检项目合格。	

156	GX-B1531/20-Y-24127~24169	2024年5月10日	本次共检隔绝式压缩氧自救器43个，43个隔绝式压缩氧自救器所检项目合格。	
157	GX-B1531/20-Y-24170~24200	2024年5月10日	本次共检隔绝式压缩氧自救器31个，31个隔绝式压缩氧自救器所检项目合格。	

158	GX-B1521/20-Y-24253	2024年5月11日	所检项目合格。	
159	GX-B1539/22-Y-24143	2024年5月11日	所检项目合格。	

160	GX-B1539/22-Y-24144	2024年5月11日	所检项目合格。	
161	GX-B1539/22-Y-24145	2024年5月11日	所检项目合格。	

162	GX-B1539/22-Y-24146	2024年5月11日	所检项目合格。	
163	GX-B1521/20-Y-24122	2024年5月11日	所检项目合格。	

164	GX-B1521/20-Y-24123	2024年5月11日	所检项目合格。	
165	GX-B1539/22-Y-24048	2024年5月11日	所检项目合格。	

166	GX-B1539/22-Y-24049	2024年5月11日	所检项目合格。	
167	GX-B1539/22-Y-24050	2024年5月11日	所检项目合格。	