

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
168	GX-B1500/21-Y-24021	2024. 3. 8	实测流量为47. 5m <sup>3</sup> /h。	
169	GX-B1500/21-Y-24022	2024. 3. 8	实测流量为56. 8m <sup>3</sup> /h。	

170	GX-B1539/22-Y-24131	2024年5月13日	所检项目合格。	 A yellow wheel loader is parked on a paved area. A person in a white uniform is standing next to it. The date 2024/4/20 is visible in the bottom right corner of the photo.
171	GX-B1539/22-Y-24132	2024年5月13日	所检项目合格。	 A yellow wheel loader is parked on a paved area. Two people in white uniforms are standing next to it. The date 2024/4/20 is visible in the bottom right corner of the photo.
172	GX-B1539/22-Y-24133	2024年5月13日	所检项目合格。	 A yellow wheel loader is parked on a paved area. A person in a white uniform is standing next to it. The date 2024/4/20 is visible in the top right corner of the photo.

173	GX-B1539/22-Y-24134	2024年5月13日	所检项目合格。	 <p>2024/4/20</p>
174	GX-B1539/22-Y-24135	2024年5月13日	所检项目合格。	 <p>2024/4/20</p>
175	GX-B1539/22-Y-24136	2024年5月13日	所检项目合格。	 <p>2024/4/20</p>

176	GX-B1539/22-Y-24137	2024年5月13日	所检项目合格。		
177	GX-B1539/22-Y-24138	2024年5月13日	所检项目合格。		
178	GX-B1539/22-Y-24139	2024年5月13日	所检项目合格。		

179	GX-B1539/22-Y-24140	2024年5月13日	所检项目合格。	
180	GX-B1539/22-Y-24141	2024年5月13日	所检项目合格。	
181	GX-B1539/22-Y-24142	2024年5月13日	所检项目合格。	

182	GX-B1520/20-Y-24011	2024. 5. 14	综合判定：合格。	 A worker wearing a red hard hat and a grey work uniform is operating a control panel on a piece of orange machinery. The date stamp in the bottom right corner of the photo is 2024/3/8.
183	GX-B1557/22-Y-24012	2024年5月14日	所检项目合格。	 A yellow wheel loader is parked on a dirt construction site. Two workers in safety gear are standing next to it. The date stamp in the bottom right corner of the photo is 2024/4/26.
184	GX-B1499/23-Y-24027	2024. 5. 14	实测流量为132.8m <sup>3</sup> /h。 。	 A worker wearing a red hard hat and a grey work uniform is standing next to a large black pipe on a construction site. The date stamp in the bottom left corner of the photo is 2024/4/26.

185	GX-B1499/23-Y-24028	2024. 5. 14	实测流量为134. 2m <sup>3</sup> /h。 。	
186	GX-B1499/23-Y-24029	2024. 5. 14	实测流量为71. 9m <sup>3</sup> /h。	
187	GX-B1499/23-Y-24030	2024. 5. 14	实测流量为74. 3m <sup>3</sup> /h。	

188	GX-B1557/22-Y-24018	2024年5月14日	所检项目合格。	
189	GX-B1539/22-Y-24147	2024年5月13日	所检项目合格。	

190	GX-B1521/20-Y-24254	2024年5月14日	所检项目合格。	
191	GX-B1521/20-Y-24255	2024年5月14日	所检项目合格。	
192	GX-B1521/20-Y-24256	2024年5月14日	所检项目合格。	

193	GX-B1521/20-Y-24257	2024年5月14日	所检项目合格。	 A yellow tracked excavator is shown in a quarry setting. The excavator is positioned on a pile of rocks and gravel. Two workers in safety gear are standing nearby. The date stamp '2024/5/9' is visible in the bottom right corner of the photo.
194	GX-B1521/20-Y-24258	2024年5月14日	所检项目合格。	 A yellow tracked excavator is shown in a quarry setting. The excavator is positioned on a pile of rocks and gravel. Two workers in safety gear are standing nearby. The date stamp '2024/5/9' is visible in the bottom right corner of the photo.
195	GX-B1521/20-Y-24259	2024年5月14日	所检项目合格。	 A yellow tracked excavator is shown in a quarry setting. The excavator is positioned on a pile of rocks and gravel. Two workers in safety gear are standing nearby. The date stamp '2024/5/9' is visible in the bottom right corner of the photo.

196	GX-B1521/20-Y-24260	2024年5月14日	所检项目合格。	
197	GX-B1416/22-Y-24072	2024年5月14日	综合判定：合格。	
198	GX-B1539/22-Y-24148	2024. 5. 14	所检项目合格。	

199	GX-B1539/22-Y-24149	2024. 5. 14	所检项目合格。	 A yellow XCMG wheel loader is parked on a dirt surface. Two workers wearing red and white safety gear are standing next to the machine. The loader has 'XCMG' and 'K202' visible on its side. A yellow timestamp '2024/5/10' is in the bottom right corner.
200	GX-B1557/22-Y-24019	2024. 5. 14	所检项目合格。	 A yellow XCMG wheel loader is parked on a dirt surface. Two workers wearing red and white safety gear are standing next to the machine. The loader has 'XCMG' and 'K203' visible on its side. A yellow timestamp '2024/5/10' is in the bottom right corner.
201	GX-B1306/23-Y-24023	2024年5月15日	综合判定：合格。	 A worker wearing a red hard hat and a grey safety suit is standing next to a large white electrical cabinet. The worker is holding a tool. A yellow timestamp '2024/5/15' is in the bottom left corner.

202	GX-B1306/23-Y-24024	2024年5月15日	综合判定：合格。	
203	GX-B1306/23-Y-24025	2024年5月15日	综合判定：合格。	
204	GX-B1306/23-Y-24026	2024年5月15日	综合判定：合格。	

205	GX-B1428/21-Y-24067	2024年5月15日	无缺陷迹痕显示。	
206	GX-B1310/21-Y-24067	2024年5月15日	符合标准要求。	
207	GX-B1428/21-Y-24068	2024年5月15日	无缺陷迹痕显示。	

208	GX-B1310/21-Y-24068	2024年5月15日	符合标准要求。	
209	GX-B1539/22-Y-24101	2024年5月16日	所检项目合格。	
210	GX-B1539/22-Y-24102	2024年5月17日	所检项目合格。	

211	GX-B1539/22-Y-24103	2024年5月18日	所检项目合格。	
212	GX-B1539/22-Y-24104	2024年5月19日	所检项目合格。	
213	GX-B1539/22-Y-24105	2024年5月20日	所检项目合格。	

214	GX-B1539/22-Y-24106	2024年5月21日	所检项目合格。	
215	GX-B1557/22-Y-24020	2024年5月16日	所检项目合格。	
216	GX-B1557/22-Y-24013	2024年5月16日	所检项目合格。	

217	GX-B1499/23-Y-24031	2024. 5. 16	实测流量为292. 8m <sup>3</sup> /h。 。	
218	GX-B1499/23-Y-24032	2024. 5. 16	实测流量为282. 3m <sup>3</sup> /h。 。	
219	GX-B1521/20-Y-24293	2021年5月16日	所检项目合格。	

220	GX-B1539/22-Y-24171	2021年5月16日	所检项目合格。	 <p>A yellow wheel loader with the identification number YF1002 is parked on a paved surface. Two workers in red safety suits and hard hats stand in front of the machine. A yellow timestamp '2024/4/7' is visible in the bottom right corner of the photo.</p>
221	GX-B1539/22-Y-24172	2021年5月16日	所检项目合格。	 <p>A yellow wheel loader with the identification number YF1003 is parked on a paved surface. Two workers in red safety suits and hard hats stand in front of the machine. A yellow timestamp '2024/4/7' is visible in the bottom right corner of the photo.</p>
222	GX-B1563/24-Y-24027	2021年5月16日	所检项目合格。	 <p>A yellow tanker truck is parked on a dirt surface. Two workers in dark clothing and hard hats stand in front of the truck. A yellow timestamp '2024/4/21' is visible in the bottom right corner of the photo.</p>

223	GX-B1563/24-Y-24028	2021年5月16日	所检项目合格。	
224	GX-B1521/20-Y-24300	2021年5月16日	所检项目合格。	
225	GX-B1521/20-Y-24303	2021年5月16日	所检项目合格。	

226	GX-B1521/20-Y-24305	2021年5月16日	所检项目合格。	
227	GX-B1521/20-Y-24315	2021年5月16日	所检项目合格。	
228	GX-B1321/20-Y-24324~24329	2024. 5. 16	本次共检验电力电缆6条，6条电力电缆所检项目合格。	

229	GX-B1321/20-Y-24330~24333	2024. 5. 16	次共检验电力电缆 4条，4条电力电缆所检 项目合格。	 A photograph showing a worker in a blue uniform and a helmet with a headlamp, working in a control room or electrical room. The worker is pointing towards a piece of equipment. The room has green walls and various cables and equipment. A timestamp '2024/4/17' is visible in the bottom right corner of the photo.
-----	---------------------------	-------------	----------------------------------	---