

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
19	GX-B1347/21-9-24033	2024. 8. 14	<ol style="list-style-type: none"> 1. 风量（风速）合格率：100%，大于65%，合格； 2. 风质合格率：100%，大于90%，合格； 3. 作业环境空气质量合格率：100%，大于60%，合格； 4. 矿井有效风量率84.7%，大于60%，合格； 5. 风机全压效率为70.6%，大于70%，合格； 6. 风量供需比1.43，符合$1.32 \leq \beta \leq 1.67$要求，合格； 7. 综合指标91.8%，大于72%，合格。 	